


**CM
SW**

Sistema para la Gestion del Mantenimiento

LUMINITI 

Avisos de Mantenimiento

Flujo de Generación de Avisos Mantenimiento




Integrado a

SAP

Avisos de Mantenimiento

Flujo de Ejecución de Mantenimiento



CMSW

Ayuda a la correcta administración del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la planta.

Funciones:

- **Administración de Componentes / Partes.**
- **Administración de Equipos.**
- **Administración de Rutinas de Mantenimiento.**
- **Administración y Ejecución de Rutinas.**
- **Gestor de Avisos de Mantenimiento (configurable a través de whatsapp)**
- **Administración de Inventario de Partes y ordenes de Compra.**

Componentes / Partes

Catálogo de Partes

No. Parte	Nombre	Marca	Tipo	Costo Est.	Reorden		
1149	Engine	Fastenal	Pistones	\$94.00	0		
1121	Peerless Transaxle	S&S Tire	Bombas de Agua	\$35.00	0		
1259	Hubs	Koplan (Amazon)	Camisas de Cilindro	\$25.00	0		
1290	Tires	Harbor Steel	Anillos de Presión	\$89.00	4		
1494	Rims	Koplan (Amazon)	Bielas	\$90.00	12		
1376	Tubes	Bearings	Camisas de Cilindro	\$64.00	0		
1318	Rear wheel	Harbor Steel	Bombas de Agua	\$91.00	0		
1431	3 point Hitch Lift	Fastenal	Bombas de Agua	\$66.00	0		
1051	Seat	Chevey Chase Hardware	Bombas de Agua	\$79.00	0		
1487	Steering wheel	Chevey Chase Hardware	Anillos de Presión	\$50.00	0		
1241	Pillow Block Bearings	Fastenal	Filtros	\$77.00	0		
1114	Flange Bearings	S&S Tire	Bombas de Agua	\$68.00	0		

No. Parte	Nombre	
<input type="text" value="1149"/>	<input type="text" value="Engine"/>	
Marca	Tipo	
<input type="text" value="Fastenal"/>	<input type="text" value="Pistones"/>	
Medida Base 1	Medida Base 2	Altura
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="10"/>
Costo Estimado	Punto Reorden	
<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Guardar"/>		

- **Costo**
- **Punto de Reorden**
- **Características Físicas**
- **Tipificación**

Componentes / Partes

Inventario de Partes

Partes en Almacén 

No. Parte	Nombre	Cantidad	Costo	
1149	Engine	1	\$5,362.00	i
1121	Peerless Transaxle	1	\$1,646.00	i
1259	Hubs	1	\$5,141.00	i
1290	Tires	2	\$4,491.00	i
1494	Rims	6	\$2,133.04	i
1376	Tubes	4	\$2,130.28	i
1318	Rear wheel	4	\$2,969.00	i
1431	3 point Hitch Lift	11	\$4,310.10	i
1051	Seat			

Orden	Pallet	Ubicación	Fecha Entrada	Fecha Mov	Costo	Estado
K-998...	Base	Almacén de herram...	04/03/2018 23:03	04/03/2018 23:03	\$3,413.00	En Slot
89098...			28/10/2019 11:43		\$89.71	En Orden de Entr...
89098...			28/10/2019 11:43		\$89.71	En Orden de Entr...
89098...			28/10/2019 11:43		\$89.71	En Orden de Entr...

Equipos

Inventario de Equipos

Equipos +						
Ubicación	Código	Nombre	Tipo			
Apodaca, N.L.	AE472363901	Compresor de aire	Medición			
García, N.L.	R836776627	Equipo de acondicionamiento de aire	Calentador			
García, N.L.	S593562585	Transportador automatico	Calentador			

Detalle del Equipo

General Partes Historial

Equipo	Tipo	Ubicación
<input type="text"/>	Medición	Apodaca, N.L.
Nombre	Código	
Compresor de aire	AE472363901	
Descripción		
Compresor ed Aire detallado		

Partes del Equipo

No.Parte	Nombre		
1149	Engine	1	
1121	Peerless Transaxle	1	
1494	Rims	3	

< 1 >

Rutinas de Mantenimiento

Nombre	Equipo	Caducidad			
Mantenimiento 2500 ciclos	Flange Bearings	200			
Mantenimiento 1000 ciclos	Engine	120			

Definición de Caducidad

General **Actividades**

Nombre
Mantenimiento 2500 ciclos

Equipo/Parte
Flange Bearings

Caducidad (días)
200

Descripción
Mantenimiento de 1000 ciclos a torno Metcalmechanics de inicio digital.

Guardar

Actividades

Actividad		
Limpieza de Rotor		
Calibración de Banda		

Pasos (checklist)

Paso	
Limpiar el cabezal	
Re-Ensamblar bujías	

Herramientas

Checklist configurable para Rutina

Checklist Versión

Código Fecha Area Negocio

Descripción Usuario

Actividades

	Actividad	Cumple	Comentario
Paso 2x1a		<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	<input type="text"/>
Paso 2x2		<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="text" value="Ocurrió un error"/>

**Tareas
Petición de
actividades entre
usuarios**

Id Asunto

Descripción

Estado Area de Negocio

Cliete


Proveedor









Servicio

Es urgente Requiere VoBo

Fecha Creación Fecha Deseada

Ordenes de Trabajo de Mantenimiento

Ordenes 

No	Tipo	Nombre	Equipo	Estado	Fecha	Priori...	Técnico	Paro		
6	Planeado	BI Annual Pump	Control de combustión	Inspeccionada	09/04/2018 01:27	Alta	Carlos Gutierrez	<input checked="" type="checkbox"/>		
1	Planeado	Inspección de Sala	Descenso a cadena	Inspeccionada	12/06/2018 20:09	Media		<input type="checkbox"/>		
7	No planeado	Flash Coater Cleaning	Descenso a cadena	Esperando por Partes	02/08/2018 20:18	Urgente	Carlos Gutierrez	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	Planeado	Afinación 1000 ciclos	Horno T3000 2	Por Inspección	23/03/2018 10:48	Media				

PLANEACIÓN

- **Asignación de Técnico.**
- **Selección de Rutina.**
- **Orden de Reemplazo de Parte.**
- **Documentos de evidencia y manuales.**

EJECUCIÓN

- **Captura de Tiempo de Ejecución.**
- **Reemplazo de Parte.**
- **Ejecución de Checklist.**

Ordenes de Reemplazo de Partes

Requisición desde la Orden de Mantenimiento

Requerimiento de Partes								Crear Nueva Orden
▼	Código ▼	Parte ▼	Cantidad ▼	Estado ▼	Fecha ▼	Referencia ↓ ▼	Inspección ▼	
▼	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	1290	Tires	1	En Orden de Compra	10/02/2019 10:00	Orden :23	Reemplazo de Inserto	
<input type="checkbox"/>	1494	Rims	2	En Orden de Compra	10/02/2019 10:00	Orden :23	Reemplazo de Inserto	
<input type="checkbox"/>	1121	Peerless Transaxle	2	En Orden de Compra	10/02/2019 10:00	Orden :22	Reemplazo de Inserto	
<input type="checkbox"/>	1259	Hubs	1	En Orden de Compra	10/02/2019 10:00	Orden :22	Reemplazo de Inserto	
<input type="checkbox"/>	1259	Hubs	2	En Orden de Compra	01/02/2018 03:53	Orden :21	Check up Mensual Equip...	

Ordenes de Reemplazo de Partes

Administración de Ordenes

Ordenes de Requerimiento de Partes +

No	Nombre	Proveedor	Estado	Fecha De...			
16	ORDEN INSP [8]	MetallInspector	No Recibido	10/11/2018			
17	ORDEN INSP [undefined]	Bearings	No Recibido	10/11/2018			
18	ORDEN INSP [NaN]	MetallInspector	No Recibido	10/11/2018			
19	ORDEN INSP [undefined]	Bearings	No Recibido	10/11/2018			
20	ORDEN INSP [3]	Bearings	No Recibido	10/11/2018			
21	ORDEN INSP [4]	MetallInspector	No Recibido	02/01/2018			
22	ORDEN INSP [22]	Bearings					
23	ORDEN INSP [22]	Bearings					

- **Seguimiento a la Orden**
- **Entrada de las partes a inventario**
- **Notificación de Recepción a Inspección**

Dar Entrada a Inventario x

Parte	Cantidad
Tires	1
Rims	2

< 1 >

Entrar

<http://www.luminiti.com.mx>
contacto@luminiti.com.mx

